

КАТАЛОГ НЕБЕЗПЕЧНИХ МАТЕРІАЛІВ


№	НАЗВА	ОПИС	ФОТОГРАФІЇ	МОЖЛИВІСТЬ ПРИЙОМУ		ПОРЯДОК ДІЙ
				Брухт несерійний (для виробництва)	Брухт партійний (для СНО)	
1	Матеріали військового походження	Легкозаймисті та вибухові матеріали, боєприпаси, снаряди, матеріали, що становлять загрозу для здоров'я, людського життя і середовища, а також матеріали що спричиняють пошкодження машин для переробки брухту та металургійних пристроїв		ЗАБОРОНЕНО ПРИЙМАТИ		ЗАГРОЗА БЕЗПЕКИ! Якщо знайдено в доставці - НЕ ПРИЙМАТИ. В разі виявлення на місці: 1) Не торкатися і не переміщати матеріал. 2) Забезпечити територію. 3) Евакуювати працівників за межі місця. 4) Викликати спеціалізовані служби. Відповідно до інструкції I-BHP5, Інструкції з техніки безпеки при здійсненні заходів, пов'язаних з вилученням небезпечних предметів з брухту.
2	Радіоактивні матеріали	Матеріали, які мають випромінювання, що перевищує рівень радіоактивності навколишнього середовища.		ЗАБОРОНЕНО ПРИЙМАТИ		ЗАГРОЗА БЕЗПЕКИ! Якщо знайдено в доставці - НЕ ПРИЙМАТИ. В разі виявлення на місці: 1) Не торкатися і не переміщати матеріал. 2) Забезпечити територію. 3) Евакуювати працівників за межі місця. 4) Викликати спеціалізовані служби. Відповідно до PS5-14 Поводження з опроміненим матеріалом.
		Балони після технічних газів (кисень, ацетилен, вуглекислий газ, з установок CNG та ін.)		ЗАБОРОНЕНО ПРИЙМАТИ		ЗАГРОЗА БЕЗПЕКИ! Якщо знайдено в доставці - НЕ ПРИЙМАТИ. В разі виявлення на місці: 1) З особливою обережністю відкласти на місце зберігання небезпечних матеріалів 2) Повідомити відділи Охорони навколишнього середовища та Безпеки праці, щоб організувати вивіз сторонньою компанією. Відповідно до інструкції I-BHP5, Інструкції з техніки безпеки при здійсненні заходів, пов'язаних з вилученням небезпечних предметів з брухту.

3	Газові балони	Балони від автомобільних установок LPG		ТАК, БАЛОН ПОВИНЕН БУТИ ПОРОЖНІМ (відкручений запобіжний клапан та випалений/вирізаний другий отвір розміром 50 x 50 мм); технологія обробки: прес-ножиці, подрібнювач	ТАК, БАЛОН ПОВИНЕН БУТИ ПОРОЖНІМ ТА РОЗРІЗАНИМ НАВПІЛ	ЗАГРОЗА БЕЗПЕКИ! Якщо знайдено в доставці - НЕ ПРИЙМАТИ . Якщо брутт підготовлений відповідно до вимог Каталогу - відправте його в Бодзехів після попереднього повідомлення та затвердження Керівництвом виробництва. Якщо балони не підготовлені відповідно до вимог Каталогу: 1) З особливою обережністю відкласти на місце зберігання небезпечних матеріалів. 2) Повідомити відділи Охорони навколишнього середовища та Безпеки праці, щоб організувати вивіз сторонньою компанією. Відповідно до інструкції I-VHP5, Інструкції з техніки безпеки при здійсненні заходів, пов'язаних з вилученням небезпечних предметів з брукту.
4	Вогнегасники			ТАК, БАЛОН ПОВИНЕН БУТИ ПОРОЖНІМ (відкручений запобіжний клапан та випалений/вирізаний другий отвір розміром 50 x 50 мм); технологія обробки: прес-ножиці, подрібнювач	ТАК, БАЛОН ПОВИНЕН БУТИ ПОРОЖНІМ ТА РОЗРІЗАНИМ НАВПІЛ	ЗАГРОЗА БЕЗПЕКИ! Якщо знайдено в доставці - НЕ ПРИЙМАТИ . Якщо брутт підготовлений відповідно до вимог Каталогу - відправте його в Бодзехів після попереднього повідомлення та затвердження Керівництвом виробництва. Якщо бутлі не підготовлені відповідно до вимог Каталогу: 1) З особливою обережністю відкласти на місце зберігання небезпечних матеріалів 2) Повідомити відділи Охорони навколишнього середовища та Безпеки праці, щоб організувати вивіз сторонньою компанією. Відповідно до інструкції I-VHP5, Інструкції з техніки безпеки при здійсненні заходів, пов'язаних з вилученням небезпечних предметів з брукту.
5	Розплющені бочки / із залишком хімікатів	Бочка повністю або частково заповнена матеріалом, який неможливо ідентифікувати під час класифікації		ЗАБОРОНЕНО ПРИЙМАТИ, ВИЯВЛЕНЕ В БРУХТІ - ШТРАФ / ПОВЕРНЕННЯ ПОСТАЧАЛЬНИКУ		ЗАГРОЗА БЕЗПЕКИ І СЕРЕДОВИЩА В разі виявлення в доставці - НЕ ПРИЙМАТИ . В разі виявлення на місці: 1) З особливою обережністю відкласти на місце зберігання небезпечних матеріалів 2) Повідомити відділ Охорони навколишнього середовища, щоб організувати вивіз сторонньою компанією. Відповідно до інструкції I-VHP5, Інструкції з техніки безпеки при здійсненні заходів, пов'язаних з вилученням небезпечних предметів з брукту.

6	Паливні баки, каністри	Паливні баки від легкових, вантажних автомобілів, порожні каністри після палива		ТАК, ПОВИНЕН БУТИ ПОРОЖНІМ (2 вирізані / випалені отвори розміром 50 x 50 мм); технологія обробки: прес-ножиці, подрібнювач	ТАК, ПОВИНЕН БУТИ ПОРОЖНІМ ТА РОЗРІЗАНИМ НАВПІЛ	ЗАГРОЗА БЕЗПЕКИ І СЕРЕДОВИЩА Якщо знайдено в доставці - НЕ ПРИЙМАТИ. В разі виявлення на місці: 1) З особливою обережністю відкласти на місце зберігання небезпечних матеріалів. 2) Повідомити відділ Охорони навколишнього середовища, щоб організувати вивіз сторонньою компанією. Відповідно до інструкції I-BHP5, Інструкції з техніки безпеки при здійсненні заходів, пов'язаних з вилученням небезпечних предметів з брухту.
7	Автомобільні амортизатори	Масляні або газові амортизатори максимальною довжиною 1 м		ТАК, ОБОВ'ЯЗКОВО ВИСУШИТИ І РОЗРІЗАТИ НАВПІЛ		ЗАГРОЗА БЕЗПЕКИ І СЕРЕДОВИЩА Якщо знайдено в доставці - НЕ ПРИЙМАТИ. В разі виявлення на місці: 1) Відкласти на місце зберігання небезпечних матеріалів. 2) Повідомити КО / Постачальника про виявлення амортизаторів. 3) Домовитись, чи матеріал буде вивезений з майдану організованим транспортом. 4) Якщо ні, повідомити відділи Охорони навколишнього середовища та Безпеки праці, щоб організувати вивіз сторонньою компанією.
8	Приводи	Амортизатори, приводи від машин і вантажних автомобілів довжиною більше 1 м		ТАК, ПОВИНЕН БУТИ ОСУШЕНИЙ технологія обробки: прес-ножиці, пальник	ТАК, ОБОВ'ЯЗКОВО ВИСУШИТИ ТА РОЗРІЗАТИ ЗА РОЗМІРОМ ПАРТІЇ	ЗАГРОЗА БЕЗПЕКИ І СЕРЕДОВИЩА Якщо знайдено в доставці - НЕ ПРИЙМАТИ. В разі виявлення на місці: 1) З особливою обережністю відкласти на місце зберігання небезпечних матеріалів. 2) Повідомити відділ Охорони навколишнього середовища та Безпеки праці, щоб організувати вивіз сторонньою компанією. Відповідно до інструкції I-BHP5, Інструкції з техніки безпеки при здійсненні заходів, пов'язаних з вилученням небезпечних предметів з брухту.
9	Шестерні, мости, коробки передач, редуктори	Закриті трансмісійні пристрої, що містять масла		ТАК, ПОВИНЕН БУТИ ОСУШЕНИЙ технологія обробки: подрібнювач	ТАК, ОБОВ'ЯЗКОВО ВИСУШИТИ ТА РОЗРІЗАТИ ЗА РОЗМІРОМ ПАРТІЇ	ЗАГРОЗА БЕЗПЕКИ І СЕРЕДОВИЩА Якщо знайдено в доставці - НЕ ПРИЙМАТИ. В разі виявлення на місці: 1) З особливою обережністю відкласти на місце зберігання небезпечних матеріалів. 2) Повідомити відділ Охорони навколишнього середовища, щоб організувати вивіз сторонньою компанією. Відповідно до інструкції I-BHP5, Інструкції з техніки безпеки при здійсненні заходів, пов'язаних з вилученням небезпечних предметів з брухту.

10	Автомобільні двигуни			ТАК, ПОВИНЕН БУТИ ОСУШЕНИЙ технологія обробки: подрібнювач	ТАК, ПОВИНЕН БУТИ ОСУШЕНИЙ БЕЗ МАСЛЯНОЇ МИСКИ	ЗАГРОЗА БЕЗПЕКИ І СЕРЕДОВИЩА Якщо знайдено в доставці - НЕ ПРИЙМАТИ. В разі виявлення на місці: 1) З особливою обережністю відкласти на місце зберігання небезпечних матеріалів 2) Повідомити відділ Охорони навколишнього середовища, щоб організувати вивіз сторонньою компанією. Відповідно до інструкції I-BHP5, Інструкції з техніки безпеки при здійсненні заходів, пов'язаних з вилученням небезпечних предметів з брухту.
11	Розширювальні баки, котли, гідрофори	Ємності з гідравлічних інсталяцій, що містять воду або інші рідини		ТАК, ПОВИНЕН БУТИ ПОРОЖНІМ технологія обробки: подрібнювач	ТАК, ОБОВ'ЯЗКОВО ВИСУШИТИ ТА РОЗРІЗАТИ ЗА РОЗМІРОМ ПАРТІЇ	Якщо знайдено в доставці невідповідності до вимог - ПОВЕРНЕННЯ ДО ПОСТАЧАЛЬНИКА.
12	Котли СО з водяними колосниками	Печі центрального опалення, як елементи опалювальних установок, що містять зміювики (водопровідна система)		ТАК БЕЗ ВОДИ І ІНШИХ ЗАБРУДНЕНЬ ОКРІМ ТИХ, ЩО ПІДХОДЯТЬ ДЛЯ ДАНОГО КОТЛА технологія переробки: пальник	ТАК, БЕЗ ВОДИ ТА НЕМЕТАЛІЧНИХ ЗАБРУДНЕНЬ, ВИПАЛЕНИЙ НА ПАРТІЙНІ РОЗМІРИ ТА З ВИДИМО РОЗРІЗАНОЮ КОТУШКОЮ 	Якщо знайдено в доставці невідповідності до вимог - ПОВЕРНЕННЯ ДО ПОСТАЧАЛЬНИКА.

13	Акумулятори	Вміст свинцю та кислот або лугів		ЗАБОРОНЕНО ПРИЙМАТИ	ЗАГРОЗА БЕЗПЕКИ І СЕРЕДОВИЩА Якщо знайдено в доставці - НЕ ПРИЙМАТИ . В разі виявлення на місці: 1) З особливою обережністю відкласти до спеціального, позначеного контейнера на акумулятори 2) Повідомити відділ Охорони навколишнього середовища, щоб організувати вивіз сторонньою компанією. Відповідно до інструкції I-VHP5, Інструкції з техніки безпеки при здійсненні заходів, пов'язаних з вилученням небезпечних предметів з брухту.
14	Сірка і фосфор	Хімічні елементи з легкозаймистими, сильно їдкими та отруйними властивостями.	    	ЗАБОРОНЕНО ПРИЙМАТИ	ЗАГРОЗА БЕЗПЕКИ І СЕРЕДОВИЩА Якщо знайдено в доставці - НЕ ПРИЙМАТИ .
15	Масляні та повітряні фільтри	Використані масляні фільтри, повітряні фільтри від автомобілів і машин.		ЗАБОРОНЕНО ПРИЙМАТИ	ЗАГРОЗА СЕРЕДОВИЩА Якщо знайдено в доставці - НЕ ПРИЙМАТИ .

16	Поглиначі з вугільним пилом	Фільтри, поглиначі від пилозахисних масок, які містять в собі вугільний пил (легкозаймистий)		ЗАБОРОНЕНО ПРИЙМАТИ		ЗАГРОЗА БЕЗПЕКИ Якщо знайдено в доставці - НЕ ПРИЙМАТИ.
17	Холодильні агрегати і компресори	Резервуари для систем охолодження та кондиціонування повітря, що містять холодоагент, воду або інші рідини		ТАК, ПОВИНЕН БИТИ ПОРОЖНІМ технологія переробки: подрібнювач	ТАК, ОБОВ'ЯЗКОВО ВІСУШИТИ ТА РОЗРІЗАТИ ЗА РОЗМІРОМ ПАРТІЇ	Якщо знайдено в доставці невідповідності до вимог - ПОВЕРНЕННЯ ДО ПОСТАЧАЛЬНИКА.
18	Ролики для транспортування стрічкових конвеєрів	Ролики, що походять від транспортних пристроїв, стрічкових конвеєрів		ТАК, БЕЗ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЗАБРУДНЕНЬ	ТАК, БЕЗ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЗАБРУДНЕНЬ, РОЗРІЗАНИЙ НАВПІЛ	Якщо знайдено в доставці невідповідності до вимог - ПОВЕРНЕННЯ ДО ПОСТАЧАЛЬНИКА.
19	Елементи вагою не більше 8 Мг - немає можливості розвантаження краном або іншими машинами, наявними на місці, які ми використовуємо на місці.			ЗАБОРОНЕНО ПРИЙМАТИ		ЗАГРОЗА БЕЗПЕКИ Якщо знайдено в доставці - НЕ ПРИЙМАТИ.
20	Інше не згадане.			ЗАБОРОНЕНО ПРИЙМАТИ		Спосіб подальших дій слід КОЖНОГО РАЗУ узгоджувати з Відділом виробництва, охороною праці та охороною навколишнього середовища.